

## FX Typhoon / T12 tiivistesarja

Tämä sarja sisältää kaikki FX Typhoon- ja T12-mallien O-renkaat ja muut tiivisteet alla luetelluin poikkeuksin. Huomaa, että T12 Whisper- ja T12 400 -mallit eroavat monin osin normaalista T12-mallista, eikä tämä sarja riitä sellaisenaan niihin, vaikka monet tiivisteistä ovatkin samoja kuin tavallisessa T12:ssa.

Paineilma-aseiden turvallinen ja onnistunut korjaaminen ja huolto vaativat taitoa ja kokemusta. Älä ryhdy työhön, ellet ole varma, mitä teet!

Tiivistesarja sisältää seuraavat osat, yhteensä 7 kpl O-renkaita (viittaukset FX:n räjäytyskuvaan ja osaluetteloon, saatavissa osoitteesta <http://www.fxairguns.com/support>):

- Piipun sisäpuolinen O-rengas 5,28 x 1,78 PUR70 (vaalea, 5108)
- 13, 14: piipun ulkopuoliset O-renkaat 2 kpl 5,28 x 1,78 NBR70 (5112)
- 28, 47: säiliön päätyjen O-renkaat 2 kpl 22 x 2,5 NBR70 (11624)
- 45: laukaisuventtiilin rungon ulkopuolinen O-rengas 9,3 x 2,4 NBR70 (5104)
- 46: laukaisuventtiilin rungon ulkopuolinen O-rengas 12 x 1 NBR70 (16028)

Sarjaan kuuluva piipun sisäpuolinen O-rengas soveltuu vain kaliiperin 5,5 mm / .22 aseisiin.

Sarja **ei sisällä** seuraavia osia:

- Piipun sisäpuolinen O-rengas kaliipereihin 4,5 tai 6,35 mm (.177 / .25)
- 27: täyttöventtiilin O-rengas 5111
- 15: laukaisuventtiilin istukan O-rengas 2529
- 17: laukaisuventtiilin karan O-rengas 2528
- 18: laukaisuventtiilin Delrin-tiivisterengas 2040

Korvaa vuotava täyttöventtiili uudenmallisella High Performance -täyttöventtiilillä (FX-varaosanumero 7070).

Vuotava laukaisuventtiili vaatii sekä uuden venttiilikaran (17-20) että venttiili-istukan (15-16). Yleensä vain toisen vaihtaminen ei korjaa vuotoa. Nämä toimitetaan yhdessä valmiiksi koottuina (FX-varaosanumerot venttiilikara 7034 ja venttiili-istukka 7044). Näitä osia ei kannata uusia, ellei vanha venttiili vuoda – vaihto on jossain määrin työläs ja uudetkin osat vaurioituvat helposti asennettaessa.

